

FAQ

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO VIABILISTICO COMUNALE DI CERRO MAGGIORE CIG 815784637C

D1) Nel CSA relativamente agli inerti dei conglomerati bituminosi per strato di collegamento (Inerti punto B2 pag. 74) e per strato di usura (Inerti punto B3 pag. 76) viene riportato che non è possibile utilizzare materiale fresato. Nella descrizione dei seguenti Artt. dell'Elenco Prezzi vengono riportate le seguenti percentuali di fresato: - 1U.04.120.0200.a (Binder fresato 30%); - 1U.04.120.0310.b (Usura fresato 20%); - 1U.04.120.0330, 1U.04.120.0340 (Usura fresato 10%). In merito alla discordanza tra i documenti chiediamo delucidazioni in merito. Nel CSA per lo strato di usura ad elevata aderenza e ad elevata prestazione (Art. 1U.04.120.0330, 1U.04.120.0340) non troviamo evidenza delle caratteristiche delle miscele. Al fine di potere eseguire la valutazione economica dei materiali succitati chiediamo le specifiche tecniche delle miscele.

R) - per quanto riguarda l'impiego di materiale fresato, si tenga a riferimento la descrizione inserita in "Elenco prezzi";

- anche per ciò che riguarda la descrizione delle miscele di cui agli articoli 1U.04.120.0330 e 1U.04.120.0340 si consideri quanto riportato in "Elenco prezzi.